


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

چرخ سمباده دو طرفه

۳۵۰۳




www.ronixtools.com

مشخصات فنی

۳۵۰۳	مدل
۳۵۰ وات	توان
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۲۹۵۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۱,۶×۲۰ کیلوگرم	ابعاد سنگ
۹ کیلوگرم	وزن خالص

اجزا و قطعات



دستورالعمل های ایمنی

!
هشدار!

عدم توجه به هر کدام از دستورالعمل های ایمنی قید شده در ذیل می تواند خدمات جانبی و مالی جبران ناپذیری را به بار آورد.

⚠ هشدار!

- برای حفظ ایمنی خود، حتماً دستورالعمل دستگاه را قبل از استفاده مطالعه نمائید.
- همواره از عینک های ایمنی مطابق استانداردهای بین المللی تأثید شده استفاده نمائید.
- هنگام ایجاد گردو غبار از ماسک استفاده نمائید.
- دستگاه را از دسترس کودکان و افراد غیر تخصص دور نمائید.
- هرگز مواد، گاز و روغن های اشتعال پذیر را در نزدیکی میز کار قرار ندهید زیرا در هنگام استفاده از این دستگاه جرقه ایجاد می شود.
- قبل از شروع به کار از اتصال درست مهره های سنگ، پیچ ها، گیره ها و گارد دستگاه اطمینان حاصل نمائید.
- قبل از هر بار استفاده، دستگاه را به مدت ۱ دقیقه بدون اعمال بار روشن بگذارید و از آن دور بایستید تا هرگونه عیب و نقص احتمالی دستگاه کشف شود.
- بررسی نمائید که گارد دستگاه به خوبی نصب شده باشد. و دستگاه را بدون محافظ استفاده ننمائید.
- دستها را از سنگ چرخ سنباده دور نگهدارید.
- هرگز سیم اتصال به زمین را قطع یا جایه جا ننمائید و از مبدل استفاده نکنید. در صورتی که از وجود سیم اتصال به زمین پریز اطمینان ندارید از یک تکنیسین برای این کار رهنمانی بخواهید.
- هرگز بعد از استفاده دارو و یا قرص های خواب آور از دستگاه استفاده ننمائید.
- در هنگام استفاده از دستگاه از پوشیدن دستکش، کروات، لباسهای گشاد و جواهرات خود داری نمائید.
- برای جلوگیری از شروع به کار ناگهانی دستگاه همواره قبل از اتصال دستگاه به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمائید.
- هرگز از سنگهای لب پر یا شکسته استفاده ننمائید.
- مهره های شفت را بیش از حد سفت نکنید.
- فاصله بین تکیه گاه قطعه کار و سنگها باید ۳,۲ میلی متر ویا کمتر باشد که به نگهداری مناسب قطعه کار بر روی دستگاه کمک کند.
- هرگز زمانی که سنگ فرز سرد است به قطعه کار فشار وارد ننمائید و به سنگ اجازه دهید تا رفته رفته توسط قطعه کار گرم شود.
- هرگز در معرض پاشش عملکرد چرخ سنباده حین کار قرار نگیرید.
- قبل از تنظیم ویا سرویس دستگاه حتماً آن را از منبع تغذیه برق شهری جدا نمائید. سنگ دستگاه تا مدتی بعد از خاموش کردن دستگاه هنوز می چرخد. صبر کنید تا سنگ بایستد سپس آن را تنظیم یا تعویض نمائید.
- استفاده از دستگاه در مجاورت رطوبت یا باران منجر به برق گرفتگی خواهد شد.
- در هنگام استفاده از سنگ نو، توجه نمائید که حداکثر سرعت آن متناسب با سرعت در حالت آزاد دستگاه باشد. همچنین آسیب دیده و یا ترک خورده نباشد و متناسب با دستگاه باشد.
- تنها از ابزارهای جانبی تجهیه شده به همراه دستگاه استفاده نمائید.

- هرگز از سنگ سنباده برای برش استفاده نمائید.
- دستگاههایی که سیم اتصال به زمین دارند حتماً باید به پریزی که سیم اتصال به زمین داشته باشد، وصل شوند.

■ موارد ایمنی برقی

کابل این دستگاه مجهز به دو شاخه اتصال به زمین است. در هنگام نقص فنی یا اتصالی دستگاه، زمین کمترین مقاومت را در برابر جریان برق دارد و درنتیجه میزان برق گرفتگی کاربر را به میزان زیادی کاهش می دهد.

عدم استفاده از سیم اتصال به زمین، احتمال برق گرفتگی را به شدت افزایش می دهد. سیم هادی با عایق سبز رنگ (با راه راه های زرد یا بدون آن) دارای سیم اتصال به زمین است. در صورت تعمیر یا تعویض کابل یا دوشاخه، سیم اتصال به زمین را از خروجی آن خارج نمائید.

مونتاژ و نصب دستگاه

■ نصب چرخ سنباده روی میز کار

قبل از استفاده از دستگاه آن را محکم به میز کار وصل نمائید.




- دستگاه را محکم به میز کار ببندید زیرا لرزش در سرعت های بالا منجر به آسیب دیدن قطعه کار یا کاربر خواهد شد.

- چرخ سنباده را روی میز قرار دهید.

- محل سوراخ های نصب صفحه چرخ سنباده روی میز کار را علامت بزنید.

- در محل مورد نظر، سوراخ های روی میز کار را ایجاد نمائید.


- همان طور که در شکل نشان داده شده با استفاده از دو پیچ بلند، واشر و قفل واشر چرخ سنباده را به میز کار نصب نمائید.



■ نصب ذره بین و محافظه چشم

محافظه چشم باید قبل از استفاده از چرخ سنباده روی آن نصب شود.

محافظه چشم ذره بین را با استفاده از پیچ های روی دستگاه به محافظه سنگ وصل نمایید.



آنها را در جهت مورد نظرتان محکم نمایید.
توجه نمایید تا حدی پیچ و مهره ها را محکم نمایید که جهت محافظه چشم و ذره بین به راحتی قابل تنظیم باشد.

⚠ هشدار!

قبل از تعویض سنگ، دستگاه را خاموش نموده و از منبع برق جدا نمایید. زمانی که سنگ نو نصب کرده اید، هنگام روشن کردن دستگاه مقابل آن نایستید. کنار بایستید و اجازه دهید که دستگاه حداقل به مدت ۱ دقیقه بدون بار روشن باشد.

▪ نصب و تعویض سنگ

با استفاده از پیچ گوشتشی، پیچ های کاور سنگ را شل کنید و آنها را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و کاور سنگ را بلند کنید.

از یک سایز مناسب آچار برای مهره آلن شفت استفاده نمایید.

مهره سنگ سمت چپ را در جهت عقربه های ساعت و مهره سنگ سمت راست را در خلاف جهت عقربه های ساعت شل کنید.

فلنج خارجی سنگ چرخ سنباده را باز کنید. برای این کار پشت دستگاه بایستید و از یک آچار آلن برای باز کردن مهره آلن استفاده نمایید.

سنگ جدید را بررسی نمایید که ترک و یا نقص دیگری نداشته باشد.

سطح فلنج را تمیز کنید و سنگ جدید، فلنج و مهره آلن شفت را نصب نمایید.

از نصب درست سنگ و فلنج خارجی بر روی شفت اطمینان حاصل نمایید.


محافظه سنگ را سر جای خود برگردانید و تکیه گاه قطعه کار را دوباره تنظیم کنید.

⚠ مهم:

مهره آلن شفت را بیش از حد سفت نکنید زیرا باعث شکسته شدن سنگ می شود.


⚠ هشدار!

از نصب و یا استفاده از سنگ فرز شکسته و یا معیوب خودداری نمایید زیرا در اثر چرخش ممکن است قطعات شکسته به اطراف پرتاب شود و به کاربر و یا ناظران آسیب برساند.



■ نصب و تنظیمات دیگر

با استفاده از واشر، پیچ و دسته تکیه گاه ابزار را محکم نمایید.
برای اجتناب از گیر کدن و کشیده شدن قطعه کاربین تکیه گاه قطعه کار و سنگ، قبل از محکم کردن پیچ، فاصله بین سنگ و تکیه گاه قطعه کار را حداقل $1/8$ و یا $3/2$ میلی متر در نظر بگیرید و سپس آن را سفت نمایید. پیچ دسته تکیه گاه قطعه کار شل کنید اما جدا ننمایید. تکیه گاه ابزار را عقب/جلو نمایید تا به فاصله $1/8$ و یا $3/2$ میلی متر از سطح سنگ بررسید. مهره تنظیم کننده را سفت نمایید.



■ موارد کاربرد دستگاه چرخ سنبارد

از دستگاه چرخ سنبارد برای تیز کردن قلم، تبر و کلیه ابزار آلات برش چوب استفاده می شود. همچنین برای تیز کردن نوک پیچ گوشتی و مته دریل و یا برداشتن زائدات آهن و پلیسه ها از

قطعات آهن برش داده شده، استفاده می شود.

این دستگاه با تعویض متعلقات قابلیت های کاربری دیگری نیز دارد به عنوان مثال با تعویض سنگ سنباده و نصب نمودن فرچه سیمی می توان سطوح فلزی را پاک و صیقلی نمود و یا با نصب نمودن صفحه نمدی کار پولیش کاری و جلا دادن را انجام داد.

▪ روشن و خاموش کردن دستگاه

اهرم روشن و خاموش دستگاه، مقابل چرخ سنباده قرار دارد. که باید آن را به سمت کلمه **On** فشار دهید تا روشن شود. و در جهت کلمه **Off** فشار دهید تا خاموش شود.

▪ سنباده زدن

تکیه گاه قطعه کار برای قطعه کارهای بزرگ و یا غیر معمول نیاز به تنظیم مجدد دارد. همواره قطعه کار را مقابل چرخ سنباده حرکت دهید. اگر متناباً روی یک نقطه از سنگ عمل سنباده زدن را ادامه دهید، در آن قسمت سنگ شیار ایجاد می شود که ممکن است موجب ترک خوردن و خراب شدن سنگ شود و یا سنباده زدن قطعه کارهای بعدی را دچار مشکل نماید.

اگر قطعه کار گرم شد، آن را داخل آب و یا روغن قرار دهید تا سرد شود. همواره از سطح سنگ برای عمل سنباده زدن استفاده نمائید و نه قطر آن. همچنین هرگز از کناره های سنگ برای سنباده زنی استفاده ننمایید زیرا فشار جانبی به سنگ سنباده باعث ترک برداشتن و خراب شدن سنگها می گردد. اگر روی سطح سنگ شیار ایجاد شد و خراب شد، می توان آن را با ابزار تراشیدن سنگ اصلاح نمود.

همچنین اگر سنگ از حالت بالا نس خارج شد، آن را با ابزار تراشیدن سنگ اصلاح نمائید. بعد از تیز کردن سنگ، تکیه گاه قطعه کار و عایق چرخه نیاز به تنظیم مجدد دارد.

نگهداری

قبل از هر بار استفاده موارد ذیل را بررسی نمائید:
کابل دستگاه

ترک نداشتن سنگ ها

قطعات دوار بررسی شود که به جای گیر نکرده باشد.
هر زمان که نیاز بود موارد ذیل انجام شود:

تراشیدن سنگها


تعویض سنگها

تعویض لامپ

تمیز کردن غبار از پوسته و قطعات دیگر چرخ سنباده برای تعمیرات و نگهداری بیش از موارد ذکر شده بالا حتماً به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس که در کارت گرانتی ذکر شده است. مراجعه نمائید.

▪ محفظه خنک کننده

در زمان سایش، قطعات فلزی به سرعت داغ می‌شوند. برای خنک کردن قطعات می‌توانید از محفظه خنک کننده (مدل های ۳۵۰۴ و ۳۵۰۳) که در زیر دستگاه تعییه شده استفاده نمائید.



▪ تعویض لامپ

در صورت سوختن لامپ، سری لامپ را در جهت عقربه های ساعت بپیچانید و لامپ جدید را جایگزین نمائید. توجه نمائید که از لامپ های حداکثر ۴۰ وات استفاده نمائید.

▪ عیب یابی دستگاه

برای سرویس و تعمیر دستگاه تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس مراجعه نمائید.

اقدام اصلاحی	علت	نشانه
(۱) ولتاژ منبع برق اصلی را بررسی نمایید. (۲) تمام اتصالات موتور را بررسی نمائید که شل و یا باز نباشد.(برای سرویس ارسال کنید). (۳) عدم تناسب مدار و یا فیوز.	(۱) ولتاژ پائین است. (۲) مدار موتور باز است و یا اتصالات شل شده است. (۳) مشکل فیوز دارد.	مотор روشن نمی شود.
(۱) عایق و سیم های کابل و دو شاخه را بررسی نمائید. (۲) تمام اتصالات موتور را بررسی نمائید که از خروجی ها شل و یا قطع شده باشد. (۳) از یک فیوز و یا مدار مناسب با منبع دستگاه باشد استفاده نمائید.	(۱) اتصال کوتاه کابل یا دو شاخه (۲) اتصال کوتاه موتور و یا شل بودن اتصالات (۳) فیوز و یا مدار مناسب با منبع تقدیه نیست.	مотор روشن نمی شود و فیوز یا مدار مشکل دارد.

<p>(۱) بار روی موتور را کم کنید. (۲) از یک سیم سیار با سایز مناسب و متناسب یا پریز و دو شاخه استفاده نمایید.</p>	<p>(۱) از موتور بیش از حد کار گرفته شده است. (۲) سیم سیار خیلی بلند است و یا غیر استاندارد است.</p>	<p>موتور داغ کرده است</p>
<p>(۱) اتصالات موتور را بررسی نمایید که هیچ کدام از خروجی ها قطع و باش نباشد. در غیر اینصورت برای مراکز خدمات پس از فروش ارسال شود. (۲) مواردی را که باعث افت ولتاژ می گردند رفع نمایید مانند: طول و یا ضخامت نامتناسب سیم سیار (۳) فیوز و مدار باید متناسب با دو شاخه دستگاه باشد.</p>	<p>(۱) مدار کوتاه در موتور ایجاد شده و اتصالات مثل شده است. (۲) ولتاژ پائین است. (۳) فیوز یا موارد نامتناسب با منبع تقدیه برق (۴) وارد کردن بار بیش از حد به موتور</p>	<p>توقف وایست کاری موتور</p>
<p>میزان بار هر قطعه کار را بر روی سنگ سنباده کم کنید.</p>	<p>بار بیش از حد به دستگاه وارد شده است.</p>	<p>دستگاه کند کار می کند</p>
<p>(۱) مطمئن شوید دستگاه به خوبی روی یک سطح صاف فیکس شده است. (۲) از گیره های مناسب قطعه گیر برای نگهداشتن قطعه کار به صورت یکنواخت استفاده کنید. (۳) سنگ را بترابهید تا سطح آن یکنواخت شود(با دستگاه تراش سنگ) (۴) از سنگ نرم تر استفاده کنید یا عمق سایش را کم کنید و بار کمتری از قطعه کار بردارید.</p>	<p>(۱) دستگاه می لرزد. (۲) قطعه کار خوب نگهداشته نشده است. (۳) سطح سنگ ناهموار است. (۴) سنگ خیلی سخت و وزیر است.</p>	<p>سطح قطعه کار موج دارمی شود</p>
<p>(۱) سنگ را با دستگاه تراش سنگ بترابهید تا یکنواخت شود. (۲) از گیره های مناسب قطعه گیر استفاده کنید تا قطعه کار به صورت یکنواخت نگهداشته شود.</p>	<p>(۱) سطح سنگ ناصاف است. (۲) قطعه ار درست و محکم بسته نشده است.</p>	<p>روی سطح قطعه کار خطوط ایجاد می شود</p>
<p>(۱) از سنگ های با نرمی مناسب نسبت به قطعه کار استفاده نمایید. (۲) سرعت اعمال بار قطعه کار به سنگ را کمتر کنید. (۳) از خنک کننده استفاده نمایید.</p>	<p>(۱) نوع سنگ چرخ سنباده مناسب نیست. (۲) میزان بار وارده مناسب نیست. (۳) تیاز به خنک کردن دارد.</p>	<p>نقاط سوخته و یا ترک بر روی قطعه کار ایجاد می شود.</p>
<p>(۱) بار قطعه کار بر روی سنگ را کم کنید. (۲) یک سنگ با متالیال سفت تر استفاده نمایید. (۳) سنگ را تعویض نمایید.</p>	<p>(۱) بار اعمالی خیلی زیاد است. (۲) سنگ نرم است. (۳) قطر سنگ خیلی کم است. (۴) سنگ به خوبی تراش نخورده است. (۵) سنگ معیوب است</p>	<p>سنگها به سرعت از بین می روند و دندانه ها به سرعت خورده می شوند.</p>
<p>(۱) از یک سنگ با متالیال نرم تر استفاده کنید. (۲) میزان باردهی قطعه کار به سنگ را بیشتر کنید. (۳) سنگ را تراش دهید. (۴) از خنک کننده استفاده نمایید.</p>	<p>(۱) سنگ خیلی سخت است. (۲) باردهی خیلی کند است. (۳) سنگ خوب تراش نخورده است. (۴) نیاز به استفاده از خنک کننده است</p>	<p>سنگ و قطعه کار نقاط سوخته دارند.</p>

خدمات پس از فروش

در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز مجاز رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!