


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

دریل پیچگوشتی چکشی

۲۵۲۰



12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
021 61904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی دستگاه

مدل	۲۵۲۰
توان	۴۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در دقیقه	۴۸۰-۰ دور بر دقیقه ۱۸۰۰-۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلیمتر
سوراخکاری در چوب	۳۸ میلیمتر
سوراخکاری در استیل	۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۲.۵۶ کیلوگرم
متعلقات	یک جفت ذغال، دسته جانبی

اجزا و قطعات دستگاه



مونتاژ دستگاه

■ تعویض سر پیچ گوشتی

- قبل از انجام هر کاری بر روی دستگاه (مانند تمیز کردن دستگاه یا تعویض ابزار) یا هنگام جا به جایی دستگاه هنگام، همچنین هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، توجه نمائید که اهرم چپگرد/ راستگرد در وضعیت وسط قرار داشته باشد زیرا در این حالت دستگاه به طور ناگهانی روشن نخواهد شد؛ در غیر اینصورت منجر به جراحات جبران ناپذیری خواهد شد.
- زمانی که کلید روشن و خاموش را فشار ندهید، شفت قفل خواهد بود که این امر تعویض سریع و راحت سر پیچ گوشتی را ممکن می سازد.
- دهانه سه نظام اتومات را با چرخاندن آن باز کنید تا سر پیچ گوشتی یا مته به راحتی در داخل ابزار قرار گیرد. سپس دهانه آن را در حالیکه ابزار را با دستتان نگهداشته اید به خوبی محکم نمائید.

طرز استفاده




هشدار!

هرگز مسیر سیستم تهویه موتور را نبندید تا موتور به خوبی خنک شود.

شروع به کار


■ روشن و خاموش کردن دستگاه

- دستگاه با فشردن و رها کردن کلید، روشن و خاموش می شود.



■ تغییر جهت چرخش

اهرم چپگرد/ راستگرد برای تغییر جهت چرخش دستگاه تعبیه شده است که این کار با استفاده از کلید خاموش و روشن میسر نیست.
- چرخش به راست: برای سوراخ کردن و بستن پیچ، اهرم چپگرد/ راستگرد را به سمت چپ بدهید.
- چرخش به چپ: برای باز کردن پیچ، اهرم چپگرد/ راستگرد را به سمت راست بدهید.



■ تنظیم گشتاور


- برای بستن پیچ نیاز است تا نشانگر پیچ را روبروی شاخص قرار دهید .
در صورتیکه گشتاور دستگاه به درستی تنظیم شده باشد به محض اتصال کامل پیچ به قطعه کار حرکت سه نظام متوقف خواهد شد.
ترکمتر دستگاه ۲۵۲۰ دارای ۲۰ عدد تقسیم بندی میباشد

■ حالت سوراخکاری


برای دریل کاری نیاز است تا نشانگر مته را روبروی علامت شاخص قرار دهید.

■ حالت سوراخکاری چکشی

در دستگاه ۲۵۲۰ برای سوراخکاری بر روی دیوار نشانگر چکشی را روبروی علامت شاخص قرار دهید.



- همچنین با استفاده از دکمه تغییر سرعت بر روی دستگاه، میتوان سرعت دستگاه را در ۲ حالت تنظیم نمود.



■ تنظیم سرعت

تنظیم سرعت دستگاه بسته به نیروی اعمال شده به کلید روشن و خاموش قابل تنظیم است.

■ سیستم قفل کن شفت تمام اتوماتیک

زمانی که کلید روشن و خاموش دستگاه فشرده نشده باشد، شفت دریل و در نتیجه ابزارگیر قفل می شوند. این قابلیت امکان استفاده از دستگاه را در بستن پیچ فراهم می کند.

■ ادامه یا توقف کار با دستگاه

- هنگامی که کلید روشن/خاموش را رها می کنید، سه نظام متوقف می شود و دستگاه می ایستد.
- هنگام استفاده از دستگاه برای بستن پیچ صبر کنید تا پیچ خوب بسته شود و سپس کلید را رها کنید و مواظب باشید که گل پیچ وارد قطعه کار نشود.

■ طرز استفاده

⚠ توجه:

ابتدا دستگاه را بر روی پیچ قرار داده سپس کلید را فشار دهید در غیر اینصورت دستگاه بر روی پیچ سر خواهد خورد.

⚠ نکته:

بعد از استفاده دستگاه با سرعت پائین و در بلند مدت، اجازه دهید که دستگاه خنک شود؛ سپس به مدت سه دقیقه با حداکثر سرعت و بدون بار کار کند.

برای سوراخکاری در فلز، حتماً از مته های HSS استفاده نمائید. همچنین قبل از بستن پیچ های بزرگ و بلند بر روی مترپال های سخت، توصیه می شود که ابتدا یک سوراخ راهنما به قطر مرکزی پیچ بزنید.

- با فشار ملایم بر روی کلید دستگاه روشن، سرعت چرخشی دستگاه ملایم و معقول خواهد بود. همچنین با افزایش فشار بر روی کلید سرعت افزایش خواهد یافت.

⚠ هشدار!

■ خطرهای احتمالی

حتی با وجود رعایت کلیه نکات ایمنی، بعضی از خطرات احتمالی غیر قابل اجتناب هستند و موارد ذیل با توجه به طراحی و ساختار ابزارآلات برقی ناخودآگاه ایجاد خواهند شد:

- آسیب به شش ها و مجرای تنفسی در صورت عدم استفاده از ماسک.
- آسیب به سلامتی به خاطر اثرات لرزش ابزارآلات برقی حین استفاده در بلند مدت یا به خاطر عدم استفاده درست از ابزارآلات.

تعمیرات و گارانتی ابزار

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز **رونیکس سرویس** در سرتاسر ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز **رونیکس سرویس** به وب سایت www.ronixtools.com مراجعه نمائید و یا با تلفن تماس ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات حمایتی **رونیکس سرویس** تماس حاصل نمائید.

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!